

**T.C.**  
**İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**Yapı Kontrol Müdürlüğü**  
**Yapı Güvenliği Birimi**

**FEN HEYETİ RAPORU**  
**Sayı :2022 / 10**

11/04/2022

**YAPININ ADRESİ: Cennetođlu Mah. 5711 Sokak No:35**

**SAHİBİ : Mehmet ESEN varisleri**

**PAFTA :**

**ADA : 31724**


**PARSEL : 11**


**RAPOR TANZİM EDİLEN BİNANIN / TADİLATIN /TEHLİKELİ İMALATIN SON DURUMU**

Yukarıda belirtilen adresteki taşınmazda yapılan gözlemsel incelemede, tek katlı yapının duvarlarının tahrip olduđu, kapı ve pencerelerinin sökülmüş olduđu, içine girilebilir olduđu, metruk durumda bulunduđu, řu anda ki durumu itibarıyla bu mahalde yařayan vatandaşlar için tehlike arz ettiđi tespit edilmiştir.



3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre; çevre için olumsuz durum arz eden binanın 20 (yirmi) gün zarfında YIKTIRILARAK olumsuz durumun giderilmesi gerekmektedir.

  
**Fatma Gül YILMAZ KIRAZCI**  
İnşaat Mühendisi

  
**Serkan GÜLSEREN**  
Birim Yetkilisi